

有關黑色塑膠粒污染海水的提問
(文件 TAFEHCCC 71/2020 號)

**香港興業有限公司及
愉景灣服務管理有限公司的書面回覆**

香港興業有限公司

所述愉景北球場由愉景灣服務管理有限公司委託承辦商管理，有關查詢請參閱愉景灣服務管理有限公司的書面回覆，謝謝。

愉景灣服務管理有限公司

本公司就二白灣有膠粒異常積聚的情況表示關注。在得悉事件後，我們即時聯同保養承辦商派員到附近地方及區內進行巡查，並沒有發現管理的設施有膠粒異常流失的情況。經深入調查後，亦沒有證據顯示二白灣沙灘的膠粒來自愉景北球場，原因如下：

- 保養承辦商在即時視察後，認為愉景北球場及二白灣的膠粒不論呎吋、形狀均不相同；
- 有關出水口及附近並無發現所述膠粒積聚；
- 根據雨水渠圖，愉景北球場附近的雨水渠會通往愉景北鐘樓旁的出水口，而非二白灣；再加上海事處網頁提供的水流方向資料，顯示有關膠粒並非來自愉景北球場；
- 愉景北球場並沒有出現膠粒突然大規模流失的情況。

然而，本公司一向以保護環境為己任，我們已主動執行下列措施，令設施管理更臻完善：

- 定期清理雨水渠及球場周邊，並因應實際情況增加清潔次數；
- 於球場旁的雨水渠加設金屬網；
- 繼續對球場進行嚴格的維修保養，以確保人造草坪的質素符合政府規例。

本公司會繼續密切監察有關情況，與政府部門包括海事處及環保署，以及區內相關持份者積極作出跟進，協調清理及防禦的工作，攜手保護海洋環境。

2020年9月