

有關迎禧路路面石塊引致交通意外的提問  
(文件 T&TC 23/2021 號)

土木工程拓展署的書面回覆

本署東涌東填海工程現正進行，為避免沙石及泥塵帶出地盤，遺留在路面，承建商於地盤出口處，設有車輛清洗設施以清洗車輪及車身。承建商亦要求所有泥頭車司機需待車輛清洗完畢及蓋好運泥斗方可駛離地盤。

鑑於徐議員對迎禧路路面有石塊之關注，於 4 月 15 日，本署駐地盤工程人員及承建商和徐議員一同到現場視察，並簡介本工程地盤出口車輛清洗設施及相關工程車輛管理措施。根據徐議員提供有關迎禧路路面石塊引致交通意外之錄影片段，我們留意到該意外發生在迎禧路西行行車路（向東涌發展碼頭方向），涉及一輛電單車翻倒。然而，本工程的泥頭車主要是運送填海物料到地盤填海區，所以大部分填海工程的泥頭車使用該路段的西行線時已卸下填料（即空斗）離開地盤（向東涌發展碼頭方向行駛）。

鑑於議員對上述事件的關注，本署已提醒承建商及駐地盤工程人員加強監察泥頭車離開地盤的情況，要求承建商檢討地盤出口處現有監察安排，並建議承建商在該處加裝閉路電視，以進一步完善整個監察安排。

另外，由於填海區附近還有其他工程項目進行中，例如房屋署在第 99 區和第 100 區的建屋工程，我們會跟相關部門加強聯繫和協調，以期將發生同類事件的風險減至最低。

2021 年 5 月