

有關東涌北行車路路面遺下建築廢料的提問
(文件 TAFEHCCC 70/2020 號)

土木工程拓展署的書面回覆

問題 3：部門曾否勸喻或警告東涌北一帶的工程承辦商或泥頭車司機作出改善；如有，今年作出勸喻或警告次數及相關改善措施為何？如否，請解釋原因。

回覆

土木工程拓展署位於東涌北一帶進行工程的工地出入口處均設置車輛清洗設施以清洗車輪及車身，避免沙泥帶出工地，遺留在路面。承建商亦提示所有泥頭車司機需待車輛清洗完畢方可駛離工地。此外，本署已指示承建商要求所有運泥車出入工地時要蓋好運泥斗。本署駐地盤工程人員會繼續監察承建商所實施的措施及檢視其成效。

2020 年 9 月