

有關迎禧路路面石塊引致交通意外的提問
(文件 T&TC 23/2021 號)

房屋署的書面回覆

房屋署一直十分重視在東涌新填海區公營房屋發展項目工程對鄰近居民及環境的影響。我們在合約上要求承建商嚴格執行對車輛進出地盤的管理及監察，以免工程車輛將泥塵砂礫帶到公路上，有關措施包括以下四點：

- 甲 監察泥頭車進出地盤的情況，載有泥石物料的泥頭車進出地盤時，必須確保其物料妥善蓋上帆布；
- 乙 妥善清洗車輛，確保所有車輛離開地盤時的車身及車輪已徹底清洗乾淨；
- 丙 清潔地盤出入口路面以及迎東路地盤附近路段；及
- 丁 定期巡查地盤附近路面整潔狀況及作出相關跟進。

鑑於徐議員對迎禧路路面有石塊之關注，經過房屋署與東涌 99 區及東涌 100 區的地基工程承建商商討以及深入了解後，我們認為承建商已一直嚴格執行安全及環保措施，並且符合相關法例要求，以確保路面整潔及保障公眾安全。

另外，房屋署會繼續密切監察相關的工程，盡量減少對附近居民的影響。倘發現有不妥善之處，會馬上敦促承建商作出改善。

2021 年 5 月