

## 有關大嶼山貝澳暫停食水供應的提問

### 水務署的書面回覆

水務署在2025年5月22日早上的巡查中發現在近礮石灣的山上有食水管輕微滲漏，由於滲漏情況未算嚴重，遂計劃於當日深夜時分暫停食水供應以進行緊急維修，以減少對市民的影響。當日的日間時間，本署在漏點附近位置進行挖掘等前期準備工作，以更加掌握工程的複雜性。若在過程中發現工程比預期困難，而所需的準備工作未能於當日完成，相關的水管維修工作和停水便會延後於翌晚進行。基於工程的不確定性，本署在當日的日間時間未有發佈緊急暫停供水通告。

本署曾於當日早上致電大嶼山南區鄉事委員會主席，但未能成功聯絡上。當主席於中午致電回覆水務署時，本署已告知主席有關緊急暫停供水安排。為了避免類似情況再次發生，我們往後會盡早發佈緊急暫停供水通告，及就較大型的暫停供水事故通報各鄉事委員會。

2025年6月