

有關改善翔東路的排水設施的提問

黃文漢議員通知本會，在 2026 年 8 月 4 日舉行的地區設施及工程委員會會議上，他將會提出以下提問：

“ 本人接獲「三鄉」(即白芒、大蠔及牛牯塢)的居民反映，指翔東路依山而建且地勢較為平坦，加上渠道因排水設施設計不善而不時淤塞，以致該處一帶路段(尤其是小蠔灣巴士車廠對開的來回行車線及鄰近欣澳一帶的低窪地段)常在暴雨期間發生嚴重水浸及山泥傾瀉，導致道路受阻，影響交通安全(見附圖)。

為根治有關問題，政府應盡快派員到翔東路進行實地巡查，並積極在該處落實預防及應對措施，包括改善有關排水系統、及時排查附近山邊斜坡的安全隱患，以及進行道路防洪改善工程。

就此，本人請路政署及渠務署派代表出席會議，回應上述提問。 ”

離島區議會秘書處
2026 年 6 月

附圖





圖 02

於2025年8月14日香港文匯報所報導的，在黑色暴雨警告下近小蠔灣巴士廠來回方向出現水浸，水深及膝，車輛死火，司機及乘客要涉水推車



圖 03

於2025年8月14日香港文匯報所報導的，在黑色暴雨警告下近小蠔灣巴士廠來回方向出現水浸，水深及膝，車輛死火，司機及乘客要涉水推車



圖 04

於2025年8月14日香港文匯報所報導的，在黑色暴雨警告下近小蠔灣巴士廠來回方向出現水浸，水深及膝，車輛死火，司機及乘客要涉水推車