

定 稿

離島區議會地區設施及工程委員會會議紀錄

日期：2025 年 8 月 18 日(星期一)

時間：下午 2 時 30 分

地點：香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 14 字樓
離島區議會會議室

出席者

主席

余漢坤先生, MH, JP

議員

何紹基先生

吳文傑先生

吳彩華先生, MH

郭慧文女士

溫揚堅先生

黃文漢先生, MH

葉培基先生

劉展鵬先生

劉舜婷女士

增選委員

張祉謙先生

張蘊曦女士

應邀出席者

李新富先生 離島民政事務處 高級行政主任(地區管理)
陳澤宗先生 離島民政事務處 高級工程督察

列席者

歐陽穎心女士 離島民政事務處 離島民政事務助理專員(2)
黎潔晶女士 康樂及文化事務署 離島區康樂事務經理
鍾芝圓女士 康樂及文化事務署 圖書館高級館長(離島區)
郭家豪先生 康樂及文化事務署 經理(新界南)市場推廣及地區活動
林淑雯女士 康樂及文化事務署 高級行政主任(策劃事務)21
黃愷明女士 民政事務總署 建築師(工程)4
楊志遠先生 土木工程拓展署 高級工程師／15 (南拓展及可持續大嶼)
溫志堅先生 渠務署 工程師／大嶼山 5
吳建鋒先生 路政署 工程師／離島(1)

秘書

林朗澄女士 離島民政事務處 行政主任(區議會)2

因事缺席者

何進輝先生
周玉堂先生, SBS, MH

~~~~~

### 歡迎辭

主席歡迎各政府部門代表及委員出席會議，並介紹路政署工程師／離島(1)吳建鋒先生，他接替黃智鴻先生。

2. 委員會根據《離島區議會常規》，同意何進輝議員及周玉堂議員提交的缺席會議申請。

I. 通過 2025 年 6 月 16 日的會議紀錄

3. 主席表示，上述會議紀錄已收錄委員及政府部門的修改建議，並於會前送交委員審閱。

4. 委員沒有提出其他修改建議，並一致通過上述會議紀錄。

II. 離島民政事務處「地區小型工程計劃」項目概況  
(地區設施及工程委員會文件第 22／2025 號)

5. 主席請委員參閱地區設施及工程委員會文件第 22／2025 號，並歡迎出席介紹文件的嘉賓：離島民政事務處(民政處)離島民政事務助理專員(2)歐陽穎心女士及高級工程督察陳澤宗先生。

6. 歐陽穎心女士介紹文件內容。

7. 委員表示近日南丫島多個村落因暴雨引發多處水浸，為長遠解決水浸問題，委員曾建議渠務署在有關地點收回私人土地以建造排水渠，惟未獲署方採納。就此，委員詢問本委員會的職能是否包括推動建造排水渠。

8. 主席認為委員提出的上述提議與本委員會的職權範圍相關，因此主席表示可作討論，並請民政處作初步回應。

9. 歐陽穎心女士表示，民政處在推展地區小型工程項目時一直考慮委員的意見，而 2025-26 年度推展的地區小型工程亦包括多項渠道改善工程。然而，如工程項目涉及私人土地，則或須與渠務署及地政總署等相關部門協調。她會將委員的意見轉交相關部門考慮。

10. 主席表示梅窩有部分在私人土地內的渠道淤塞，導致附近地方出現水浸，就此民政處表示會與地政總署商討改善措施。主席理解現有排水系統或難以應對極端天氣，但強調相關部門應確保渠道暢通，以加快排水。

11. 委員提出意見如下：

- (a) 現有排水系統尚未完善，例如近日暴雨導致東涌富東邨出現水浸，委員質疑是否因主渠的排水能力不足或渠道淤塞所致，並已要求有關屋邨辦事處清理渠道。委員請渠務署解釋水浸原因，以便委員向居民講解。
- (b) 委員欣悉民政處已為東涌迎東路的避雨亭進行翻新工程，當區居民亦對處方於 2024-25 年度推行的避雨亭及涼亭相關小型工程項目表示滿意。鑒於東涌東將會增設不少巴士站，但附近行人路缺乏上蓋，委員詢問民政處會否考慮在合適位置增建避雨亭。
- (c) 委員感謝民政處就最近多次暴雨期間發生的緊急事故(包括蒲台島的塌橋事故，以及南丫島索罟灣和榕樹灣的水浸事故)迅速到場視察並作出跟進。
- (d) 委員感謝民政處、渠務署及食物環境衛生署(食環署)因應近日暴雨的準備工作，避免了長洲和大澳地區因暴雨而引發的水浸。由於長洲不少渠道已經老化，加上垃圾堆積導致渠道(尤其是位於長洲中興街及大菜園的渠道)淤塞容易引發水浸，因此民政處已在發生暴雨前提早向委員了解區內的水浸黑點，並聯同相關部門(包括渠務署和食環署)清理有關渠道及附近垃圾收集站內未妥善棄置的垃圾，有效避免渠道淤塞及水浸問題。因此，委員建議相關部門恆常清理渠道。此外，長洲海濱亭附近的排水渠先前在電纜鋪設時遭損壞，容易淤塞並引發水浸，但去年渠務署更換有關排水渠後，未有再發生淤塞及水浸的情況，委員就此感謝署方的積極跟進。

12. 主席肯定民政處、渠務署、土木工程拓展署(土拓署)及路政署等部門近日應對極端天氣的工作。鑒於極端天氣越趨頻繁，現有渠道設計難以在短時間內疏導暴雨，因此主席請渠務署提出應對措施。另外，主席請民政處回應委員有關在東涌東增建避雨亭的建議。

13. 歐陽穎心女士回應表示，鑒於東涌市區內不少避雨亭及涼亭的設計陳舊，民政處已為相關設施進行翻新及維修，而市民對上述改

善工程的滿意度高，因此處方計劃盡快為更多避雨亭及涼亭進行改善工程。

14. 溫志堅先生回應表示，渠務署會於雨季及暴雨來臨前巡查排水設施及進行清淤工作，並協調相關部門清理其轄下的排水系統。暴雨期間大量塑膠袋、枯葉等雜物隨雨水徑流沖至路面集水溝，可能造成渠道淤塞以致水浸。如發生上述情況，渠務署會派遣緊急應變隊伍到水浸地點處理。委員可就個別水浸黑點聯絡渠務署，以便調查水浸成因並研究解決方案。

15. 主席詢問渠務署及發展局會否因應近年降雨量的增加而提升現有排水系統的防洪能力(例如增加排水渠的容量)。

16. 溫志堅先生回應表示他暫時未有詳細資料。渠務署會積極採取全面的方針，強化防洪韌性。

17. 委員提出意見如下：

(a) 離島區內部分低窪地區在暴雨期間發生嚴重水浸。梅窩雨水排放系統改善工程目前已大致完成規劃設計，現正等候立法會財務委員會審批撥款。

(b) 南丫島(尤其是沙埔舊村、橫壆村及大灣肚)最近因暴雨引致的水浸情況嚴重，主要與排水系統的設計有關，因此委員建議渠務署與南丫島鄉事委員會商討改善排水系統的可行方案(例如建造或擴闊排水渠)。渠務署曾於南丫島榕樹壆新村徵用私人土地以建造排水渠，有效解決該處的水浸問題。委員已於上星期聯同渠務署工程人員於南丫島進行實地視察，以探討收回私人土地建造排水渠的可行性。然而，鑒於有關工程計劃需時較長，渠務署應在水浸黑點採取短期措施以減低水浸風險(例如增設泵房以抽走積水)。

18. 主席表示，大澳太平街及吉慶街等水浸黑點有不少房屋已陸續安裝擋水板，作為防洪措施。鑒於近日大嶼南鹹田因暴雨出現水浸，渠務署及土拓署應考慮為有關房屋安裝擋水板。

19. 溫志堅先生綜合回應表示，他將於會後向相關組別轉達委員有關推展梅窩雨水排放系統改善工程以及改善南丫島排水系統的意見。渠務署會就有關在大嶼南安裝擋水板的事宜提供技術支援，並適時諮詢民政處以及鹹田和十望地區的相關持份者的意見。

20. 主席建議委員提供有關離島區的水浸黑點和相關照片，以及改善渠務設施以應對惡劣天氣的建議，並請秘書處就有關意見編製一份列表，以便民政處與渠務署等相關部門作出跟進。

(會後註：秘書處已就有關意見編製一份列表供相關部門作跟進。民政處聯同渠務署、路政署、土拓署以及離島地政處已於 2025 年 10 月 9 日就上述事宜進行跨部門聯合會議。)

### III. 康樂及文化事務署於 2025 年 5 月至 2025 年 6 月離島區公共圖書館服務情況

(地區設施及工程委員會文件第 19／2025 號)

21. 主席請委員參閱地區設施及工程委員會文件第 19／2025 號，並歡迎出席介紹文件的嘉賓：康樂及文化事務署(康文署)圖書館高級館長(離島區)鍾芝圓女士。

22. 鍾芝圓女士介紹文件內容。

23. 委員備悉文件內容。

### IV. 康樂及文化事務署離島區康體設施管理匯報(2025 年 5 月至 6 月)

(地區設施及工程委員會文件第 20／2025 號)

24. 主席請委員參閱地區設施及工程委員會文件第 20／2025 號，並歡迎出席介紹文件的嘉賓：康文署離島區康樂事務經理黎潔晶女士。

25. 黎潔晶女士介紹文件內容。

26. 委員備悉文件內容。

V. 離島區社區會堂使用情況  
(地區設施及工程委員會文件第 21／2025 號)

27. 主席請委員參閱地區設施及工程委員會文件第 21／2025 號，並歡迎出席介紹文件的嘉賓：民政處高級行政主任(地區管理)李新富先生。

28. 李新富先生介紹文件內容。

29. 委員備悉文件內容。

VI. 其他事項

長洲社區會堂的工程進度

30. 委員詢問民政處有關長洲社區會堂的啓用日期，以便為計劃籌辦的各項社區活動作出相應的預訂場地安排。

31. 歐陽穎心女士回應表示，長洲社區會堂的興建工程已大致完成，目前正進行最後修整工作，預計將於 2025 年下半年啓用。民政處將盡快與建築署進行相關驗收工作，並適時向委員匯報最新進展。

32. 主席請民政處盡快通知委員有關長洲社區會堂的確實啓用日期，以便提早預訂場地。

VII. 下次會議日期

33. 議事完畢，會議於下午 3 時 06 分結束。下次會議定於 2025 年 10 月 21 日(星期二)上午 10 時正舉行。

-完-