

民協九龍中支部
要求改善馬頭圍邨食水水壓不足問題

民協成員要求有關部門能跟進供水水壓不足問題，並改善食水水箱的設計，以改善馬頭圍邨高層單位食水水壓不足問題。

本署負責馬頭圍邨外供水系統的保養及維修，根據水壓測試結果，顯示水壓力高於本署現行的服務承諾。馬頭圍邨內低層單位(6 樓及以下)的供水是從本署供水管經屋邨內的內部供水管直接供應的，而高層單位(7 樓及以上)則是經屋邨內部供水管，再經內部抽水系統輸送至大廈天台儲水缸供應的。故此，供應該屋邨高層單位之水壓是受天台水缸提供的靜水水壓支配的。鑑於公共屋邨內的內部供水和抽水系統是由房屋署負責檢查、保養及維修，若希望改善供水情況，可向該署要求詳細檢查內部供水和抽水系統，然後相應地作出改善，以得到水壓穩定的供水。

水務署
2015 年 4 月