

致:九龍城區議會轄下
房屋及基礎建設委員會
何顯明 主席

有關：強烈要求於鉛水屋邨各樓層供水處加設防水板或帆布

自去年7月香港多條屋邨爆發鉛水事件後，雖然承建商陸續為鉛水邨各樓層安裝臨時供水處予居民取水，但由於各樓層供水處只是以沙包包圍，造成嚴重積水問題。

近日，本處接獲不少紅磡邨二期居民表示臨時供水處積水問題嚴重，地下濕滑。居民續指多次目睹有長者及小孩不慎滑倒。據本處了解及視察後，發現紅磡邨二期三座供水處安裝位置均有所不同。據本人得知紅日樓和紅昕樓某些樓層已加設防水設備如帆布(附圖)，而有些樓層則沒有加設，紅曜樓各層則幾乎沒有加設任何防水設施。

有見及此，本處強烈要求房委會立即盡快於鉛水邨各樓層供水處加設防水板或帆布及安排職員定期清理積水，以解決積水問題及防止居民跌倒。

本處要求有關當局派代表出席會議，以期就上述問題進行商討。

九龍城區議員
勞超傑 梁婉婷 謹啟
2016年2月17日

附圖:

