



水務署  
總部  
香港灣仔告士打道七號  
入境事務大樓 48 樓

Water Supplies Department  
Headquarters  
48/F, Immigration Tower,  
7 Gloucester Road, Wan Chai,  
Hong Kong

**FACSIMILE TRANSMISSION LEADER PAGE**

**Faxline No. 2824 0578**

From: E/Ops(2) – Mr. Y. Y. TSUI	To: 九龍城區議會轄下 房屋及基礎建設委員會
Tel: 2829 4746	(Attn: 葉偉剛先生 )
Date: 16 July 2019	Your Fax No. 2621 3199
This fax (including this leader page) consists of .....1.....page(s)	

九龍城區議會轄下  
房屋及基礎建設委員會  
建議開放地下管道年期及修葺紀錄  
以便共同監察修葺需要

多謝貴委員會秘書於 2019 年 7 月 4 日以電郵轉介鄭利明議員及勞超傑議員上述建議，現回覆如下。

根據本署紀錄，九龍城區過去數年的水管爆裂宗數持續下降，在 2015/16、2016/17、2017/18、2018/19 及 2019/20(截至 2019 年 6 月 30 日止)的年度內，九龍城區的水管爆裂宗數分別為：33、9、7、7 及 1 宗，宗數下降的主要原因是近年本署按水管修葺需要，進行了大規模的更換及修復水管工程，因此大大降低了水管爆裂的風險及未來修葺的需要。

本署現正進行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會評估水管的風險，考慮因素包括管齡、物料、狀況、爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，並會為那些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。有關開放地下管道年期及修葺紀錄，相信實質作用不大，但卻令本署需要花費龐大資源(包括人手及金錢)開發一個新的作業系統，以發放此等非一般正常用戶使用的資料，日後亦需要不斷繼續投入大量資源維護系統的操作及即時更新所有發放的資料，對本署的資源運用造成極大壓力，為了善用資源以維持工作效率及分配適當人手專注目前工作，本署對建議有保留。

本署會繼續密切監察區內水管情況，適時進行有關保養維修工作，以減少水管爆裂或滲漏對公眾的影響。若有議員對某段喉管有所關注，歡迎向本署個別查詢。謝謝。

水務署工程師/運作(2)

(徐英勇

)