

九龍城區議會轄下
地區設施及工程委員會
潘國華主席

要求跟進馬路中心渠井淤塞個案

本處收到紅磡恒藝珠寶大廈管理處反映，指其對出鶴翔街的馬路中心，有渠井淤塞，令大廈經常出現倒灌情況，影響環境衛生。

然而，部門卻指該馬路中心的渠井是私家範圍，疑為青州英泥公司所有，無法處理。恒藝管理處指出，因該渠井淤塞倒灌，受害者為其大廈，對青州英泥無直接影響，管理處估計青州英泥公司亦不會理會。

由於淤塞位置現是公眾可使用的馬路中心，如需處理，很可能涉及交通封路或改道等，需部門協調。管理處指該位置渠井淤塞，可能部份亦涉及其他鄰近相連路段，如鶴園街渠管問題影響所致。另亦指如現不解決現時渠井淤塞問題，不但恒藝珠寶大廈受影響，堵塞物日積月累積聚，亦很可能波及其他大廈。管理處希望部門能酌情處理，以居民利益為優先考慮，跟進該渠井淤塞問題；或協助向業權人進行溝通協調，解決事件。

祈部門關注跟進。



民建聯區議員

吳寶強 潘國華 林德成 關浩洋 吳奮金 陳治華

2024年6月18日