



九龍城區議會
地區設施及工程委員會
潘國華主席

建議常樂街花園 2 期增加遮雨設施

近年來,天氣反常導致突發性狂風暴雨時有發生。然而,這並未影響居民每日到常樂街花園 2 期鍛煉身體的熱情。我們收到不少居民反映,希望在花園 2 期增加遮雨設施,以應對變幻無常的天氣。

考慮到這一需求,居民往往選擇到現有的遮雨設施下暫避(如圖一)。在實地考察時,我們發現現有的遮雨設施存在一些問題:

1. 現有遮雨設施下只有 4 個座椅位置,在雨天容易出現擁擠的情況。
2. 現有的遮雨設施存在撒雨問題,使用時衣物容易被打濕。

為了讓居民在任何天氣條件下都能舒適地在花園中鍛煉身體,提高生活質量,我們提出以下優化建議:

1. 在現有座椅區域的上方增設新的遮雨設施(如圖二)。這不僅可以增加座椅數量,也可以擴大遮蔽範圍。
2. 在設計上應注重防雨性能,避免出現撒雨問題,確保使用者不會被打濕。

通過增加及優化遮雨設施,為居民創建更舒適的戶外健身空間。在下雨天氣時,設有足夠的庇蔭區域,讓居民能暫時避雨休息。

民建聯九龍城支部
九龍城區議員
吳寶強 林德成 潘國華
吳奮金 關浩洋 陳治華

二零二四年八月廿一日

圖一：



圖二：

