

有關漆咸道北（往尖沙咀方向）路段交通事故頻發問題

路政署回覆如下：

本署在接獲有關個案後，已即時派員到現場視察並量度光度，結果顯示於漆咸道北(往尖沙咀方向)的光度符合相關照明標準，因此暫時未有計劃於上述位置增設其他照明設施。如發現有關設施有故障或損毀的情況，本署會適時安排維修。

至於有關交通運輸規劃及管理建議，並非本署負責範疇，本署知悉相關部門正跟進有關事宜。

(秘書處於 2025 年 3 月 14 日收到)

九龍城區議會秘書處

2025 年 3 月