

關注紅磡平治街巴士站連續車禍事件及改善建議

運輸署回覆如下：

運輸署關注近期於紅磡漆咸道北南行線近平治街巴士站發生的兩宗交通意外，本署已聯同警務處及路政署就事件展開研究，全面檢視有關交通設施的設計及巴士站的管理安排。

就文件提出的短期措施建議，本署已聯絡路政署，於有關路段進行加強路面防滑設施的工程。

而文件提出的其他短期及中長期建議，包括調整道路交通管理安排；加強交通標誌及路面標記；增設巴士站防撞設施；重整道路及巴士站佈局；及安裝監察系統以配合執法工作等，本署會繼續與警務處及路政署研究可行方案，並以警務處就該兩宗交通意外的調查結果為重要依據，務求精準地解決相關問題。

在擬訂任何具體措施前，本署將諮詢相關持份者的意見，切實保障道路使用者的安全。

(秘書處於 2025 年 7 月 28 日收到)

九龍城區議會秘書處

2025 年 7 月