

二零二一年二月十九日
葵青區議會
交通及運輸委員會
第一次會議(二零二一)

致：葵青區議會交通及運輸委員會

由：劉子傑議員、譚家浚議員

日期：二零二零年十一月九日

議題：10月27日409線小巴起火爆炸事件

內容：

據媒體報導，10月27日晚上7時許，一輛409專線小巴沿青衣青敬路行駛，至青衣城對開時突然冒煙。隨後車頭位置起火，迅速陷入火海，並傳出幾次爆炸聲。我們十分關注青衣各小巴路線的車輛正常運作和行車安全，希望了解此意外發生的原因。

就409線小巴起火爆炸事件，請提供以下資料：

1. 運輸署規定，公共小巴每年須驗車一次，由運輸署派出的驗車官檢驗。涉事小巴車齡如何？最近一次進行的車輛檢驗何時進行？檢驗時有否查出任何需要維修的部分？若有，有什麼部分需要維修？
2. 據知涉事小巴屬於較新型號，有足夠的保險設備防止電池或引擎過熱。經調查後，涉事小巴意外起火的原因為何？意外後有否對409線其他同型號小巴進行檢驗，以確保行車安全？
3. 意外後，運輸署和409線小巴服務營辦商會採取什麼措施，避免意外再次發生？

運輸署回覆：

根據車輛記錄，肇事公共小巴(車牌號碼: MB7928)於2005年9月首次登記，車齡約15年。一如所有商用車輛，該小巴每年均須通過車輛年檢，否則不能續領車輛牌照。該車

輛對上一次通過年檢的日期是2020年8月13日。根據記錄該型號的車輛過去不曾出現類似的事故，相信有關火警是個別事件。消防處經調查後，認為起火原因不明。

2. 車輛年檢包括以下項目，以檢測車輛是否符合法例要求及宜於道路上使用：

- 車身結構及資料檢測
- 底盤結構、懸掛、傳動、轉向系統及輪胎檢測
- 制動效能測試
- 車輛廢氣排放測試
- 電力及照明系統檢測
- 燃油供應系統檢測

按法例要求車輛的登記車主是有責任妥善保養維護其車輛，時刻保持車輛符合法例要求及宜於道路上使用。

3. 就有關事件，本署與有關部門商討後，已要求專線小巴第 409 號線營辦商留意以下事項，採取跟進措施，避免意外再次發生：

- 車長在接手車輛前，必須仔細檢查車輛狀況，特別留意車底位置有否異物或不正常狀態；
- 定期更換車輛的消耗品可有效減低車輛火警的機會； 及
- 車長的身體狀況和休息安排可減少交通意外的發生。

此外，運輸署亦有透過與公共小巴業界的定期會議及公共小巴道路安全研討會等，與業界就公共小巴安全事宜保持溝通。

運輸署

二零二零年十二月