

二零二四年八月五日
葵青區議會
地區設施及工程委員會
第四次會議(二零二四)

議題：要求改善葵青區雨水排放系統

路政署就查詢事項 3 及 4 的回覆：

政府在分析過往水浸個案後，現時於葵青區有 5 處位於公共道路旁並較容易受垃圾或雜物阻塞而水浸的集水溝，路政署會與渠務署定期檢視及更新有關位置。有關位置如下：

- 青衣鄉事會路（近燈柱編號 W4108）
- 青衣西路（近燈柱編號 FB6641）
- 担杆山路迴旋處（近燈柱編號 GC1383） - 即青荃路（長安邨安潮樓對出路邊）
- 昌榮路（近燈柱編號 FA6251）
- 石蔭路近石宜路（近燈柱編號 FB5652）

有關其他非公共道路而較容易受垃圾或雜物阻塞而水浸的位置，請參見渠務署回覆。

為確保上述公共道路排水設施能在雨季期間有效運作，本署一直與相關部門保持聯繫，並已通知食物環境衛生署加強清理垃圾或枯葉，以免阻塞路面集水溝。本署承建商亦已按指示於雨季來臨前巡查有關位置的集水溝，維持集水溝暢通。本署承建商亦會在暴雨警告信號生效期間及安全情況下，巡視上述位置。如發現道路水浸，會立即清理受阻塞的道路集水溝，以疏導水浸情況。

至於有關青衣北橋的過往水浸事宜，即青荃路（往大嶼山方向青衣城對出快線），本署早前經已與承建商審視並完成道路排水系統的改善工程，以加強橋面排水的能力。該位置在本年六月及七月份的數次暴雨期間均未有發現水浸。

路政署

二零二四年七月