

二零二五年二月三日
葵青區議會
地區設施及工程委員會
第一次會議(二零二五)

致：葵青區議會地區設施及工程委員會

議題：要求優化葵聯邨社區公園的中央涼亭設施

提呈人：黃紹焜議員、黃俊揚議員、伍志華議員、伍景華議員及鄭臨議員

提交日期：二零二五年一月十四日

房屋署回覆如下：

房屋署一向十分重視其轄下公共屋邨內各類遊樂及休憩設施的安全及保養，並致力為居民提供一個安全、舒適的生活環境。就葵聯邨社區公園中央涼亭設施的問題，本署已指示葵聯邨物業服務辦事處（下稱「辦事處」）安排職員進行實地巡視，巡視後發現涼亭頂部膠板出現老化情況，可能導致雨天漏水。辦事處已安排維修承辦商進行修補，相關工程預計於本年 3 月內完成。至於涼亭照明燈光度不足的問題，辦事處職員在巡視期間發現部分照明燈具故障，導致光度不足。職員已隨即安排維修，確保照明系統盡快恢復正常，以提升居民夜間使用的安全性和便利性。

因應涼亭現有設施仍能有效運作，本署暫不考慮將涼亭頂部設計改為拱形的建議，但已敦促辦事處加強巡邏社區公園設施，以確保公園設施操作正常及安全。此外，辦事處已在涼亭附近張貼通告，提醒住戶如有任何物件卡在涼亭頂部，應直接聯絡辦事處職員協助處理，切勿攀爬涼亭，免發生意外。

房屋署
2025 年 1 月