

二零二五年八月四日
葵青區議會
地區設施及工程委員會
第四次會議(二零二五)

議題：關注葵青區於雨季及颱風季節的水浸問題，並提倡優化防浸對策

路政署就查詢事項 1、2 及 3 的回覆：

政府在分析過往水浸個案後，現時於葵青區有 4 處位於公共道路上，較容易受到垃圾或雜物阻塞而導致水浸的集水溝。路政署會與渠務署定期檢視及更新有關位置。相關位置如下：

- 青衣鄉事會路（近燈柱編號 W4108）
- 青衣西路（近燈柱編號 FB6641）
- 担杆山路迴旋處（近燈柱編號 GC1383） - 即青荃路（長安邨安潮樓對出路邊）
- 石蔭路近石宜路（近燈柱編號 FB5652）

有關其他非公共道路較易受垃圾或雜物阻塞而導致水浸的位置，請參閱渠務署的回覆。

為確保上述公共道路的排水設施在雨季期間能有效運作，本署一直與相關部門保持聯繫，並由食物環境衛生署加強清理垃圾或枯葉，以避免阻塞路面集水溝。本署承建商亦已按指示於雨季來臨前巡查位於公共道路上的集水溝，確保其運作正常。此外，本署承建商會在暴雨警告信號生效期間及安全情況下，定期巡查上述位置。如發現道路水浸，會立即清理受阻塞的道路集水溝，以疏導水浸情況。

就葵盛西邨及葵興光輝圍一帶的積水情況，本署除定期委派承建商巡查位於公共道路上的集水溝外，亦於七月下旬再次巡查有關位置，並確認集水溝運作正常。

另外，在安蔭邨巴士總站前的安足街及石籬梨貝街山邊分別有一幅及三幅由本署所管轄的路旁斜坡，本署已於雨季前加強巡查較高水浸及山泥傾瀉風險的地點及相關路旁斜坡，並於有需要時進行適切的渠道清理、預防及維修工程等，以減低有關水浸及山泥傾瀉風險。

最後，就青衣站小巴總站的渠口頻繁出現異味事宜，由於有關地點不是由路政署管轄，本署已透過區議會秘書處轉介予有關部門跟進及回覆。

路政署

二零二五年七月