

關注葵涌大隴街近石籬商場及友明大廈對出的行人路面疑似沉降事件
水務署的回覆

根據記錄，本署於2024年12月19日接獲石籬商場管理公司報告指出現疑似沉降現象後，已即時派員到場了解和檢查附近一帶的公用水管，期間並未有發現任何異常。為審慎起見，本署亦於2024年12月24日和本年3月17日在該位置和附近一帶再進行了地下水管測漏，兩次結果皆顯示未有發現該處地下水管有漏水情況，於此期間亦沒有收到任何附近區域有水壓不穩的報告，因此未能證實有關疑似沉降與本署水管有關。本署亦就此於本年2月14日和4月29日書面回覆管理公司有關檢測報告和檢查結果。

另外，該位置附近水管主要為250毫米口徑已復修的分配水管，置於地下淺層空間，該段水管如有明顯滲漏時通常亦會因水壓致有水流出路面，但至今本署在近月數次檢查時亦沒有相關發現和沒有收到相關報告。而即使水管有破損，管內水壓能阻止周邊泥土進入水管而防止泥土會從水管中被帶走。因此相信出現因地下淺層水管滲漏而導致大範圍水土流失以致令附近建築物受損的沉降的機會甚微。

鑒於事件涉及公眾安全和供水系統穩定，本署亦於本年3月為該位置的水管安裝漏水監測裝置作針對性持續監測，以再次檢測水管於當刻是否出現滲漏，和在及後如水管因懷疑沉降或其他原因而導致滲漏時能作出更快速反應。而直至本年4月中，本署並沒有錄到水管出現異常。

本署會繼續密切留意該位置的水管狀態，如發現異常時會即時採取適當行動，以保持供水系統穩定。

水務署

2025年4月