

北區區議會交通及運輸委員會
第 6 次會議

九龍巴士(一九三三)有限公司就委員會文件第 115/2020 號
「要求九巴全面檢查 E500 MMC 型號的巴士」
提案的書面回應

本公司謹覆如下：

九巴十分關注行車安全，經初步調查後，懷疑火警與尾軸一個輪胎過熱起火有關。涉事巴士車齡六年半，於事發前約一星期曾通過例行檢查，我們已邀請製造商共同調查及向運輸署提交報告。

九龍巴士(一九三三)有限公司

2020 年 11 月