

「SK-DMW121 西貢區公共小巴士站避雨設施」項目諮詢事宜

建議加設避雨設施的位置	秘書處收到的反對意見
<p>1. 宜春街，東園酒家對出</p> 	<p>商舖門前的路段太窄，不宜加設構築物</p>
<p>2. 康健路，明順村對出</p> 	<p>-</p>
<p>3. 康健路，西貢海濱別墅對出</p> 	<p>-</p>
<p>4. 坑口名成街</p> 	<p>-</p>

5. 坑口庭和里，近坑口村



-

6. 康盛花園巴士總站，景嶺書院對出



-

7. 坑口寶寧路，將軍澳醫院對出公共運輸交匯處



-

8. 布袋澳村道，近布袋澳

(註：附近已設置避雨蔭棚)

<p>9. 寶康路，將軍澳村對面</p> 	<p>-</p>
<p>10. 銀澳路，煜明苑對出</p> 	<p>102B 班次及人流較少，一般出現的情況是小巴等候乘客，而不是乘客等候小巴，設立避雨設施的作用不大，卻會影響環境。</p>
<p>11. 清水灣第二灣泳灘小巴士站</p>	<p>-</p>

\*圖片取錄自 SKDC(DWWG)文件 34/10 號