

工程建議書
Project Statement

西貢區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：李家良議員
2. 工程名稱：改善早禾坑現有通道
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
西貢早禾坑村現有主要通道很狹窄及很斜，並出現爆裂及路面凹陷情況，除出現人車爭路外，無論人和汽車上下坡都有危險，由其是天雨路滑時，故需作出改善。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：西貢區早禾坑村內居民
5. 預期受惠人數： 300
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
改善早禾坑現有通道及路面

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點) _____
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： _____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：_____



簽名： _____

姓名： 李家良議員

日期： 30-04-2013

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓地下及 4 至 6 樓
西貢民政事務處

西貢親民街 34 號
西貢政府合署 3 樓
西貢地政處

蕭慕蓮女士, JP :
黃善永先生 :


有關：改善早禾坑現有通道建議

吾等為西貢早禾坑村原居民代表及居民代表。由於本村現有主要通道很狹窄及很斜，並出現爆裂及路陷情況，故急須作出改善，詳見附頁的「現有通道路面實況照片」。

現提供「改善現有通道工程建議圖」及「建議新避車處於現有實況照片」以供參考。本村村民願意促使附近居民集資以進行相關的改善工程，懇請 貴處盡快處理。

如獲得政府部門批准有關改善工程，本村將會聘請專業顧問公司負責該工程及統籌工作。初步建議工程於本年 9-10 月進行。本村將建議工程知會附近有關人士，並取得同意後才會展開。

此致
西貢民政事務專員
西貢地政專員



早禾坑村原居民代表/居民代表
二零一二年四月 5 日

Site photo for proposed new lay-by space '1'
建議新避車處 '1' 於現有實況照片

Tso Wo Hang, D.D. 252, Sai Kung
西貢早禾坑



照片1



照片4



照片2



照片5



照片3



照片6

Site photo for proposed new lay-by space '2'
建議新避車處 '2' 於現有實況照片

Proposed Improvement Works for
Existing Access Road at Tso Wo Hang,
D.D. 252, Sai Kung
西貢早禾坑改善現有通道工程建議



照片7



照片8



照片9

Site photo for existing road surface condition
現有通道路面實況照片

Tso Wo Hang, D.D. 252, Sai Kung
西貢早禾坑



照片10



照片13



照片11



照片14



照片12



照片15

Site photo for existing road surface condition
現有通道路面實況照片

Tso Wo Hang, D.D. 252, Sai Kung
西貢早禾坑



照片16



照片19



照片17



照片20




照片18



照片21

Proposed Improvement Works for Existing Access Road at Tso Wo Hang, D.D. 252, Sai Kung

西貢早禾坑改善現有通道工程建議



Proposed Location Plan
建議位置圖