




將軍澳游泳池循環系統喉管更換工程

將軍澳游泳池現時喉管狀況



出現滲漏情況



出現銹蝕情況