



水務署
Water Supplies Department
九龍灣辦事處
Kowloon Bay Office

九龍 九龍灣 大業里十一號
11 Tai Yip Lane, Kowloon Bay, Kowloon

電子郵遞
e-mail

電話
Telephone 2152 5602

圖文傳真
Facsimile 2354 5737

檔號
Reference (54) in WSD/NTE 1/70/3/06 Pt.1

來函檔號: () in HAD SKDC 13/30/31

新界將軍澳
坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓
西貢區議會
房屋及環境衛生委員會
主席凌文海先生
(經辦人: 陳浩怡小姐)

陳小姐:

有關: 「要求水務署除交代事件, 同時全面檢討地下水管維修保養問題及加快更換地下水管」、
「要求政府盡快全面檢查區內地下水管, 並更換老化設施」及
「要求房署把尚德邨三條水管(鹹水管、食水管、消防喉)獨立分開」

多謝 貴委員會於 2014 年 2 月 10 日致函本署。

就 貴委員會希望本署每半年提交將軍澳區更換及修復水管工程的進度表予 貴委員會作參考一事, 本署現時每兩個月會向土木工程拓展署提交有關進度表再轉交予西貢區議會參考。因此, 本署建議各議員可以參考現時由土木工程拓展署所提交的報告, 並在有需要時由本署提交補充資料。

至於有關尚德邨三條水管(鹹水管、食水管、消防喉)獨立分開的個案, 本署了解簡副主席曾就該問題建議房屋署於水管適當地方加入「淡水喉」。本署相信有關的「淡水喉」應是指「街喉接駁點及水掣」。

另外, 本署及房屋署已就於尚德邨的新增接駁點進行緊密聯繫, 現補充最新資料如下:

於 2013 年 12 月 20 日, 水務署書面回覆房屋署有關對房屋署所遞交的圖則的意見, 並請房屋署因應這些意見修改圖則後, 再遞交給水務署審

批。於 2014 年 1 月 13 日，水務署與房屋署就這些意見商討後，房屋署表示會儘快向水務署遞交修改的圖則。於 2014 年 2 月 26 日，水務署與房屋署就房屋署擬修改的圖則再商討，水務署表示房屋署擬修改的圖則已基本符合《水務設施條例》及有關要求。於 2014 年 2 月 27 日，房屋署正式遞交圖則。而水務署已發函回覆房屋署，批准其呈交的圖則。

如有查詢，請致電 2152 5607 與本署新界東區工程師徐英勇先生(運作及維修有關事宜)或 2634 3506 與本署顧問工程管理部工程師葉楚翹先生聯絡(更換及修復水管工程有關事宜)。

水務署總工程師(新界東)

(鄭鑑邦



代行)

副本送：水務署顧問工程管理部(經辦人：葉楚翹先生) 傳真號碼：2634 1800

2014 年 3 月 11 日