



周大福企業及新創建集團成員
Member of Chow Tai Fook Enterprises and NWS Holdings

檔案編號：CC/L2/011/13/PC

敬啟者：

有關：要求新巴加強檢視空調巴士車廂內溫度

多謝 貴會於12月17日就上述事宜來函跟進。我們已備悉 貴會在去年11月22日會議上的意見，現謹覆如下：

現時新巴全線車隊均設有自動恆溫系統，令車廂溫度於不同季節均能維持在適當水平。當車廂內的溫度高於或低於預設的水平時，系統便會自動作出調節，加上巴士座位上已設有可開關的活動出風口，方便靈活調校鮮風的出風量及出風方向，以切合乘客的不同需要。此外，每輛巴士均需接受定期檢查，包括空調系統，確保運作良好。若車長發現巴士空調故障，應向公司報告，公司工程部會盡快安排檢修。

我們收悉有關意見後，已安排工程人員抽查所述行走將軍澳區的车輛，顯示該些車輛的空調溫度正常。我們會繼續密切留意車隊的空調運作，以提供舒適的服務。

再次多謝 貴會對新巴服務的關注。謝謝！

此致
西貢區議會
交通及運輸委員會主席
吳雪山議員

新世界第一巴士服務有限公司
公眾事務經理

廖家欣 謹啟

2013年1月14日