

路政署就 SKDC(M)文件第 92/15 號的回應



HIGHWAYS DEPARTMENT

NEW TERRITORIES REGION

2nd floor Ho Man Tin Government Offices,
88, Chung Hui Street, Ho Man Tin, Kowloon.
Web Site: <http://www.hyd.gov.hk>

傳真文件

2174 8355

路政署

新界區

九龍何文田忠孝街 88 號
何文田政府合署二樓
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔號: (UN5F) in HyD NT/12-14/2-SK
來函檔號:
電話: 2762 4932
圖文傳真: 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢區議會秘書處
(經辦人: 劉丹女士)

西貢區議會大會提出討論事項
「要求政府調查將軍澳海濱長廊出現裂的原因」

謝謝你轉介上述討論事項給康樂文化事務署、土木工程拓展署、運輸署及路政署。

本署負責轄下公共道路和附屬道路設施的保養工作，並定期派員巡查，如發現路面或附屬道路設施有破損，會適時安排維修，保障道路使用者安全。

就鄰近第 68B2 區將軍澳海濱公園外的公共行人路及單車徑，本署早前於道路巡查時，發現行人路及單車徑的部分位置出現破損。由於上址鄰近位置有一發展商正進行建築工程，本署隨即聯同屋宇署跟進。現時，該建築工程的承建商正為行人路及單車徑進行臨時維修。

為加強監察有關情況，有關部門已要求該發展商於相關位置加設測量監察點並進行測量監察，確保有關情況不會對公眾安全構成影響。本署會繼續聯同屋宇署密切跟進事件。

至於附圖二及附圖三所顯示的行人路及花槽地台為海濱公園內的設施，由康樂及文化事務署負責，本署得悉該部門會直接回覆。



ISO 9001:2008
Certificate No.: QS 1681



ISO 14001:2004
Certificate No.: QD 2834

- 2 -

謝謝 閣下對區內事務的關心。如尚有任何查詢，請隨時致電 2762 4930 與本辦事處工程師吳建鋒先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(謝良有 謝良有 代行)

副本送：

康樂文化事務署—26715410

土木工程拓展署—2740140

運輸署

(內部) DE/TKO, CTO/TKO

二零一五年二月廿四日

