

水務署就 SKDC(M)文件第 17/14 號的回應

水務署就「要求水務署除交代事件，同時全面檢討地下水管維修保養問題及加快更換地下水管」的動議回覆

2013年12月18日下午12時14分，本署接獲報告指將軍澳寶琳北路近景林邨對出行人路有水管爆裂。本署職員於當日約12時30分抵達現場跟進，確認寶琳北路地下一條直徑200毫米鹹水管因老化問題而發生爆裂。本署在警方協助下短暫封閉上址的行車線(封閉時間約1小時30分)，並由下午1時35分起暫停景林邨、寶琳邨、英明苑，欣明苑及附近樓宇的鹹水供應，以便進行緊急維修，至當晚9時40分完成維修，隨即恢復供水。對於是次鹹水管爆裂事故引致區內居民的不便，本署謹此致歉。

鑑於水管老化問題，本署已將區內一條沿寶琳北路、寶寧路及昭信路的一條直徑700毫米地下鹹水管，並包括是次爆裂的直徑200毫米的分支鹹水管納入更換及修復水管工程，合約編號為10/WSD/10。而有關合約工程已於2011年8月分階段展開，預計於2015年年底竣工。工程現正於常寧路、寶寧路近寶順路及寶琳北路/寶康路交界進行。本署會密切監察工程進度，以確保工程順利進行。