

路政署就 SKDC(M)文件第 302/14 號的回應



HIGHWAYS DEPARTMENT
NEW TERRITORIES REGION
2nd floor Ho Man Tin Government Offices,
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真文件
2174 8355

路 政 署
新 界 區
九龍何文田忠孝街 88 號
何文田政府合署二樓
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[]

本署檔號： (TZ36) in HyD NT/12-14/2/2-SK
來函檔號：
電 話： 2762 3947
圖文傳真： 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢區議會秘書處
(經辦人: 劉丹女士)

西貢區議會大會提出討論事項
「要求康樂文化事務署檢討將軍澳海濱長廊設計」

謝謝你轉介上述討論事項給康樂文化事務署、土木工程拓展署及路政署。

本署負責轄下公共道路和附屬道路設施的保養工作，並定期派員巡查，如發現路面或附屬道路設施有破損，會適時安排維修，保障道路使用者安全。

就將軍澳市中心南部近日出康城的海濱長廊一段行人路，於九月十六日八號颱風吹襲期間，被海浪破壞。本署隨即安排圍封相關路段，以保障道路使用者安全。本署於十月九日完成清理現場及安排相關的維修工作，並已重開該段部份行人路以供市民使用。經初步檢查，該段受損行人路的地基沒有發現因水土流失而引起的沉降跡象，而受損欄杆的地基設計與一般的行人路欄杆的標準設計相同。施工期間，有本署駐地盤工程人員監督和驗收，確保用料和質量合乎標準。就今次颱風吹襲造成的損毀事故，本署會聯同相關部門研究原因。

而將軍澳海濱公園附近的單車徑及行人路，是由土木工程拓展署興建，本署負責維修保養工作。本署早前於道路巡查時，已發現該單車徑及行人路出現輕微破損。由於上址鄰近位置有一發展商正進行建築工程，本署隨即聯同相關部門跟進。現時，該建築工程的承建商正為單車徑及行人路進行臨時維修。本署會繼續聯同相關部門跟進事件，並要求該發展商加設測量監察點，以確定建築工程不會對鄰近單車徑及行人路構成影響。



ISO 9001:2008
Certificate No.: CC 1881
ISO 14001:2004
Certificate No.: CC 2634

謝謝 閣下對區內事務的關心。如尚有任何查詢，請隨時致電 2762 4930 與本辦事處工程師何亦文先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝 徐寶輝 代行)

副本送：
康樂文化事務署
土木工程拓展署

(內部) DE/TKO, CTO/TKO

二零一四年十月廿七日

