



Drainage Services Department
Mainland South Division
15/F, Kowloon Government Offices,
405 Nathan Road, Kowloon

西貢區議會
2013年7月9日會議文件
SKDC(M)文件第 192/13 號

本署編號 Our Ref: (270876) in MS 12/SK/3/1

來函編號 Your Ref:

電話 Telephone: (852) 2300 1303

圖文傳真 Fax: (852) 2771 9640

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓
西貢區議會主席
吳仕福先生, SBS, JP

吳主席:

於 2013 年 7 月 9 日西貢區議會大會提出
查詢:西貢鄉郊排水設施改善工程進度

多謝貴會秘書處於本年 6 月 24 日以電郵轉介李家良議員、邱戊秀議員及邱玉麟議員的上述查詢，現謹覆如下：

首先感謝貴會多位議員一直對西貢區內防洪事務的關注，除去年 6 月 18 日參與本署舉辦的「西貢防洪工作坊」外，亦透過不同渠道向本署提供寶貴意見，協助提升區內防洪設施，令不少地點的雨水排放系統有效地作出改善。

本署已聘請顧問在本年 2 月展開沙田及西貢的雨水排放整體計劃檢討，從而檢討沙田及西貢區內的排洪設施及作出改善建議，預計於 2015 年完成。是項研究的目的是制訂雨水排放系統改善工程，以改善研究範圍內就排水系統所發現的不足之處。我們預計，在擬議改善工程完成後，雨水排放系統的排洪能力會有所提升，並在切實可行範圍內符合現時的防洪標準。關於西貢區的研究，範圍主要涵蓋西貢、蠔涌、大網仔和北潭涌等地區。

此外，每當接獲有關西貢區內水浸報告，本署都會盡快到達現場，評估其成因並採取相應行動以確保河道及主要排水道暢通，以減低水浸風險。例如本年 5 月 22 日，水口村、魚仔涌、檳榔灣村、下洋村、兩塊田村等地點的河岸或溪澗受到黑色暴雨破壞，造成損毀引致河道堵塞，本署亦已安排進行清理及修葺，以確保河道原有的排洪能力。

當有需要的時候，本署亦會就西貢民政事務處的鄉村渠務改善工程提供技術支援，並協助其他部門優化有關部門於區內的渠務設施。倘若貴會尚有任何查詢，歡迎隨時致電本人或 2300 1305 與本署高級工程師陳志明先生聯絡。

渠務署九龍及新界南渠務部總工程師

(鍾耀榮)

鍾耀榮

2013 年 7 月 2 日

副本傳真至:西貢民政事務處 (經辦人: 冼熙明先生) 2792 9440