

路政署就SKDC(M)文件第381/15號的回應



HIGHWAYS DEPARTMENT
NEW TERRITORIES REGION
2nd floor Ho Man Tin Government Offices,
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真文件
2174 8355

路 政 署
新 界 區
九龍何文田忠孝街 88 號
何文田政府合署二樓
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔號 : (VSUK) in HyD NT/12-14/2/2-SK
來函檔號 :
電 話 : 2762 3947
圖文傳真 : 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢區議會秘書處
(經辦人: 劉丹女士)

劉女士:

二零一五年九月一日西貢區議會全體會議
提出動議:「要求政府檢查及維修將軍澳海濱長廊及其附近的地面拱起問題」

謝謝你轉介上述討論事項給康樂文化事務署及路政署。

本署負責轄下公共道路和附屬道路設施的保養工作,並定期派員巡查,如發現路面或附屬道路設施有破損,會適時安排維修,保障道路使用者安全。

就附圖一所顯示的為將軍澳海濱長廊鄰近建築地盤承建商所設置的測量監察設施,本署早前巡查道路時,已發現該設施略為高於附近行人路面,並已要求相關承建商作出跟進,現預計有關改善工作可於本年九月完成。

謝謝 閣下對區內事務的關心。如尚有任何查詢,請隨時致電 2762 4930 與本署工程師吳建鋒先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝 徐寶輝 代行)

副本送:
康樂文化事務署 - 21944241

(內部) DE/TKO, CTO/TKO

二零一五年八月廿五日

