

電話 Tel: 2791 7012
圖文傳真 Fax: 2792 0706
電郵地址 Email: gendlosk@landsd.gov.hk
本署檔號 Our Ref: (83) in DLO/SK 1-55/2/8
來函檔號 Your Ref:
來函請註明本署檔號
Please quote our reference in your reply



地政總署
西貢地政處
DISTRICT LANDS OFFICE/SAI KUNG
LANDS DEPARTMENT

我們矢志努力不懈，提供盡善盡美的土地行政服務。
We strive to achieve excellence in land administration.

新界西貢親民街 34 號西貢政府合署三樓及四樓
3RD & 4TH FLOORS, SAI KUNG GOVERNMENT
OFFICES, 34 CHAN MAN STREET, SAI KUNG,
NEW TERRITORIES

網址 Website : www.landsd.gov.hk

新界將軍澳
坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓
西貢區議會地區設施管理委員會秘書
胡達志先生

胡先生：

西貢區議會地區設施管理委員會通過動議
「要求綠化及鞏固在日出康城、峻滢及工業邨附近
因山泥傾瀉而造成損毀的斜坡」

就標題動議，本處現補充如下：

(1) 位於石角路、現時咪錶停車位旁的斜坡

地政總署的斜坡維修組已安排承辦商在上述山坡進行美化工程，但因受天氣影響，預計有關工程需延至本年 7 月底完成。

(2) 鄰近大赤沙消防局及將軍澳匯豐數據大樓背後的山坡

本處人員已到上址視察，並發現有關斜坡乃位於未撥用的政府土地上，而非已登記的斜坡範圍內。

本處已就有關斜坡的狀況徵詢土木工程拓展署（下稱「土拓署」）的意見。土拓署回覆表示，根據航空照片顯示，山泥傾瀉於 2013 年在匯豐數據大樓背後的天然山坡發生。土拓署的人員已於同年年中到上址視察，並未發現有泥石倒塌或滑落至任何公眾或私人設施或下面人造斜坡的排水系統。因此，土拓署認為該次山泥傾瀉並未對公眾構成重大危險，故無需在上址進行修葺工程。此外，根據最近的相片顯示，在山泥傾瀉的位置已有植物重新生長，顯示該山泥傾瀉的位置正在復原中。因此，土拓署仍然認為無需在上址進行修葺工程。

如有查詢，請致電 2792 5187 與本處高級地政主任劉素梅女士
聯絡。

西貢地政專員

(麥偉坤



代行)

副本分送：地政總署

(傳真號碼：2791 2407)

土木工程拓展署

(傳真號碼：2714 0245)

地政總署斜坡維修組

(傳真號碼：2116 0822)

2015 年 6 月 24 日