


水務署就 SKDC(M)文件第 176/13 及 177/13 號的回應

根據動議內容的資料，本署相信2013年上半年，將軍澳區內的地下鹹水管爆裂事故應涉及一條沿寶寧路地下直徑700毫米老化了的鹹水主幹管及其分支喉管。該條水管已被納入更換及修復水管工程（合約編號：10/WSD/10）（該水管工程路線圖請參閱附件一）。該項工程合約已於2011年8月份展開，預計於2015年年底竣工，連同其他位於西貢區內的水管工程，現時西貢區內的工程已完成大約百分之三十八。

為加強與區議會的溝通，本署代表及顧問工程公司代表將於本年7月9日到西貢區議會大會詳細解釋有關工程範圍及進度等資料。



<p>合約編號 Contract No. 10/WSD/10</p> <p>合約名稱 Contract title 更換及修復水管工程第4階段第1期 一 沙田及西貢區水管工程 REPLACEMENT AND REHABILITATION OF WATER MAINS, STAGE 4 PHASE 1 — MAINS IN SHATIN AND SAI KUNG</p>	<p>圖名 Title 將軍澳更換及修復直徑700毫米鹹水管之 工程進度匯報圖 (截至2013年6月尾)</p>	<p>圖例 Legend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">—</span> 擬更換及修復之鹹水管</li> <li><span style="color: red;">—</span> 現正通行工程區</li> </ul>	<p> <b>BLACK &amp; VEATCH HONG KONG LIMITED</b> 博威工程顧問有限公司</p>
---	--	---	---