



HIGHWAYS DEPARTMENT
NEW TERRITORIES REGION
2nd floor Ho Man Tin Government Offices,
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真及郵遞文件
2174 8355

路政署
新界區

九龍何文田忠孝街 88 號
何文田政府合署二樓
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[] 路政署就SKDC(M)文件第194/16號的回應

本署檔號： (0Y3X7) in HyD NT/12-14/2/2-SK
來函檔號：
電話： 2762 3947
圖文傳真： 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢區議會秘書處
(經辦人: 胡達志先生)

二零一六年九月六日
西貢區議會全體會議上提出的動議

「建議政府相關部門研究改善雨水渠渠蓋設計，以避免雨水渠被淤塞」

本署於二零一六年八月二十三日收到 西貢區議會電郵，闡述由鍾錦麟議員提出題述之討論事宜。 本署現謹覆如下：

路政署負責維修和保養其轄下公共道路上的集水溝。路政署在制定集水溝的設計標準時，已從排水效能、道路使用者安全及維修保養等多項因素中作出平衡。雖然減少進水入口的大小能防止較大型的雜物被沖到雨水渠內，但較小的進水口亦會減低集水溝的排水功能，增加路面水浸的風險。總體而言，本署認為現有集水溝的設計在各方面表面理想。雖然如此，本署將繼續留意集水溝的使用效能和表現，在定期道路巡察時若發現集水溝淤塞，會適時跟進處理。

如尚有任何查詢，請致電 2762 4930 與本署工程師吳建鋒先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝

徐寶輝

代行)

副 本 送：

渠務署

(經辦人：鄭俊偉先生)

傳真：2771 9640

路政署/研究拓展部

(經辦人：黎明健先生)

傳真：2714 5290

(內部)

SDE/SE, DE/TKO, CTO/TKO

二零一六年八月三十日



ISO 9001 : 2008
Certificate No.: CC 1881

ISO 14001 : 2004
Certificate No.: CC 2634