



**HIGHWAYS DEPARTMENT
NEW TERRITORIES REGION**
2nd floor Ho Man Tin Government Offices,
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真及郵遞文件
2174 8355

**路政署
新界區**
九龍何文田忠孝街 88 號
何文田政府合署二樓
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[]

本署檔號 : (10911) in HyD NT/12-14/2/2-SK
來函檔號 : () in HAD SK DC 13/15/3
電 話 : 2762 3947
圖文傳真 : 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢區議會秘書處
(經辦人: 劉丹女士)

**二零一七年七月四日西貢區議會全體會議
動議:「要求當局改善暴雨下本區道路水浸情況」**

謝謝 閣下於本年七月十日轉介上述討論事項給路政署及渠務署。繼本署於本年六月二十八日的回函, 現謹覆如下:

路政署負責維修和保養其轄下公共道路上的集水溝。本署職員曾於本年五月二十四日及六月十三日實地查察寶琳路近馬游塘及寶康路近寶康公園的路面排水情況, 發現有關路段的集水溝因被落葉及垃圾阻塞, 而未能於上述兩天暴雨期間有效疏導雨水。有見及此, 本署隨即進行工程在上述兩段道路加裝集水溝, 以加強有關路段的排水功能, 有關工程已於本年八月十一日完成。本署會繼續密切留意有關路段的路面排水情況。另外在定期道路巡察時若發現集水溝淤塞, 會適時跟進處理。

如尚有任何查詢, 請致電 2762 4930 與本署工程師吳建峰先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝 徐寶輝 代行)

副 本 送:

渠務署

(經辦人: 鄭俊偉先生)

傳真: 2771 9640

(內部)

SDE/SE, SME/SE, DE/TKO, CTO/TKO

二零一七年八月十一日

