



**HIGHWAYS DEPARTMENT**  
**NEW TERRITORIES REGION**  
2nd floor Ho Man Tin Government Offices,  
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.  
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真及郵遞文件  
2174 8355

路政署  
新界區  
九龍何文田忠孝街 88 號  
何文田政府合署二樓  
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[ ]

本署檔號 : (12M0F) in HyD NT/12-14/2/2-SK  
來函檔號 :  
電 話 : 2762 3947  
圖文傳真 : 2714 5228

**西貢區議會**  
**2018年9月4日會議文件**  
**SKDC(M)文件第246/18號**

路政署就SKDC(M)文件第223/18號的回應

將軍澳坑口培成路 38 號  
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓  
西貢區議會秘書處  
(經辦人: 廖仲謙先生)

二零一八年九月四日

西貢區議會全體會議上提出的提問

「查詢將軍澳海濱長廊因地盤工程導致周邊公用設施大受破壞的跟進情況」

本署於二零一八年八月二十二日收到 西貢區議會電郵，轉介議員對題述事宜的關注。本署現謹覆如下：

鄰近將軍澳海濱公園外的公共行人路及單車徑，是由本署負責維修保養工作。本署過往在道路巡查時發現一些建築工地附近的行人路及單車徑部分呈現破損情況，已立即知會屋宇署並通知有關發展商及其承建商跟進所須事宜。為盡早減低影響，有關發展商首先為行人路及單車徑進行臨時維修，待他們工程大致完成後才作全面的修復工作。有關發展商大致已安排其承建商為破損行人路及單車徑進行全面維修，包括重鋪行人路及單車徑路面。現時，維修工程正在進行中，本署會督促有關承建商盡快完成餘下的維修工程，並與屋宇署緊密聯絡。

至於有關建築物條例的事宜，一般並非本署的職能範疇。雖然如此，根據屋宇署，他們過往亦對有關地盤進行多次突擊巡查，檢視承建商必需根據批准圖則進行施工，以確保公眾及地盤安全。如有查詢，請致電 3162 0972 與屋宇署結構工程師林志勇先生聯絡。

如有其他有關本署的查詢，請致電 2762 4930 與本署工程師吳建峰先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(梁永德 代行)

副 本 送 :

屋宇署

(經辦人: 林志勇先生)

傳真號碼: 3162 0993

二零一八年八月三十一日

