

渠務署就SKDC(M)文件第273/18號的回應

「要求改善將軍澳南沿海地區防浸和抗海浪能力」

於颱風「山竹」吹襲期間，強大的風力令海浪衝擊岸邊時越過海堤，形成「越堤浪」。在將軍澳南，越堤浪經由將軍澳南海濱公園湧入第68區預留土地、唐賢街、唐俊街以及至善街一帶導致水浸。由於湧入的海水非常大量，平常用於應付暴雨的防洪設施未能有效防止有關海水淹浸。

就土木工程拓展署將開展的風暴潮和風浪研究，渠務署亦會根據研究結果制訂長遠的防禦措施，以加強沿海地區解決由巨浪引致的水浸問題。

渠務署聯同相關部門正研究利用位於將軍澳南海旁第68區預留土地加建臨時的防洪及排水設施，防止越堤浪經由第68區預留土地湧入唐賢街、唐俊街以及至善街一帶導致水浸。此外，渠務署亦正與相關部門研究於至善街的低位增加集水溝，以增加至善街路面的排水能力。

就將軍澳沿海屋苑的水浸問題，渠務署會為受影響的業戶提供專業意見，協助加強其預防水浸措施。

渠務署

2018年10月31日