

海事處就SKDC(M)文件第274/18號的回應

「關注風災後區內設施被破壞的情況、  
要求盡快進行復修重建工作，並加強預防及應變措施」

建議：

1. 要求盡快重建將軍澳海濱長廊，並改善海堤工程設計及質量，以防再次受風暴破壞。
2. 要求盡快重建西貢牛尾海沿岸設施，並改善海堤設計及興建避風塘。
3. 要求改善各部門及各項交通工具資訊發放的協調問題，亦應汲取過往經驗採取適當的應變措施。

就上述第二項中有關興建避風塘的建議，本處回應如下：

就避風塘事宜，若然有適當的位置，配合周遭地方規劃使用，又符合環保條件，並得到社會共識，海事處會持開放態度，積極配合。

海事處

2018年10月