

西貢區議會二零二二年九月二十八日會議
「有待跟進事項」回覆

發展局及屋宇署的回應

相關部門正就安達臣道的意外進行調查，以確定事故原因並採取適當行動。政府十分重視建築地盤及樓宇安全，除了不時檢視現行法例和作業守則等外，亦會按需要向註冊建築專業人士、註冊承建商及業界發出通告函件。

就安達臣道的事故，屋宇署已於 9 月 12 日向所有認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師、註冊一般承建商及註冊專門承建商發出通告函件，呼籲他們檢查有關臨時工程、施工程序及其施工方法陳述書，以確保其轄下管理建築地盤內的所有已搭建或將會搭建的塔式起重機的安全。並提醒若有需要，應重新檢視其支承構築物及基礎的結構設計，以避免同類事故發生。

如有查詢，請致電 3162 0961 與屋宇署高級結構工程師/地盤監察(A) 譚振祥先生聯絡。

發展局
屋宇署

2022 年 10 月 25 日