

水務署就SKDC(M)文件第43/25號的回應

「建議優化萬宜水庫由北潭涌至東壩附近一帶的交通及配套」

西貢萬宜路原先的設計是作為水務維修通道之用，同時道路因順山勢而建，故此在設計上是有別於標準道路的要求，部份路段是較狹窄而且彎曲及只能夠單線行車。

水務署一直積極地為萬宜路進行定期及緊急的保養維修，並因應地區人士及區議會要求，聯同其他部門(包括漁農自然護理署及運輸署等)不時檢討萬宜路使用情況及制定合適交通改善措施，以確保道路使用者安全。漁農自然護理署及運輸署已與水務署進行相關檢討，在不影響大自然景觀條件下，為萬宜路個別位置進行臨時改善工程，以方便來往車輛通過或避車。改善工程已於四月底完成。

就遊人於東壩尾段近水務署建築物攀爬上破邊洲觀景台的危險情況，本署知悉漁農自然護理署已經在該地方加設警告牌，提醒市民該處並非破邊洲觀景台入口，而且前方斜坡陡峭，請勿前進。本署於三月下旬亦發現有人破壞該處的圍欄，並擅自闖入本署的設施。本署已就事件向警方報案，亦已加強圍欄結構，同時亦設置閉路電視監察有關情況，並加強張貼告示，警告遊人切勿非法闖入該處設施。

水務署
2025年4月