

路政署就 SKDC(M)文件第 45/25 號的回應

**「建議政府部門在雨季來臨前，加強清理區內雨水渠黑點，
以減惡劣天氣下出現嚴重水浸的機會」**

有關題述事宜，現謹覆如下：

路政署一直按土力工程處的指引，定期為轄下路旁斜坡進行例行維修檢查及維修工作，包括清理斜坡渠道，並於有需要時進行適切的預防及維修工程，以減低山泥傾瀉風險。此外，按土力工程處的指引，路政署亦聘請專業岩土工程顧問，安排定期「工程師維修檢查」，以確定路旁斜坡的穩定性。如發現路旁斜坡有危險跡象，會按需要進行預防性維修工程。因應區內斜坡渠道較易受到雜物阻塞的相關斜坡，路政署將在雨季期間加強巡查及安排適切的清理工作。

另外，本署已完成本年度雨季前的道路排水系統巡查及相關清理工作。因應區內部分排水系統較易受到雜物阻塞的位置，本署亦已加強巡查及要求承辦商為相關位置每月進行排水系統清理工作。

當黃色或紅色暴雨警告信號懸掛時，路政署承辦商會派出清渠隊巡查道路排水系統。過程中如發現水浸，承辦商會盡快進行清理工作，進一步減低在發出黃色或紅色暴雨警告信號期間的水浸風險。清渠隊會在規定的時限內進行持續巡邏直至有關暴雨警告信號解除後兩小時。(註：當黑色暴雨警告信號懸掛時，巡邏會暫停，以保障工人安全。)

在過去一年，本署已於陶樂路及敬賢里等街道增加集水溝數量，以減低去水渠口受雜物的影響及加快雨後積水的排放。

如有其他有關本署的查詢，請致電2762 3531與本署工程師陳思灝先生聯絡。

路政署
2025 年 4 月