

**渠務署就 SKDC(M)文件第 101/25 號的回應**

**「建議將軍澳海濱長廊再加建擋浪牆及防波堤設施」**

就題述事宜，渠務署現覆如下：

渠務署近年於將軍澳南近岸，在極端天氣情況下已實施應對措施及緊急應變安排，應對可能出現的水浸情況。

我們知悉相關部門正在加建擋浪牆，我們將適時檢討現時的應對措施及緊急應變安排。

渠務署  
2025 年 10 月