

呈祥道近盈暉臺路段交通和行人安全及噪音問題

有關路段的問題如下：

- 1) 嚴重交通意外頻生，交通安全黑點
- 2) 鄰近荔枝角公園及屋苑行人安全，受到重大威脅
- 3) 呈祥道車輛及非法賽車引發的噪音問題

2012 年 6 月至今兩年多，雖然區議會積極和相關部門透過會議及實地考察嘗試找尋解決方法、但至現時問題仍未解決。現將問題提交大會討論：

為方便議員討論，請相關部門提供下列資料：

- 1) 過去 5 年呈祥道路段的交通意外報告，其嚴重性、意外原因、傷亡數字、檢控及判決紀錄；
- 2) 過去 5 年在呈祥道超速、非法賽車、檢控及判決紀錄；
- 3) 詳列從 2012 年 6 月相關部門曾建議的解決方案，建議時間和基礎。請提供相關數據、技術及專業分析；
- 4) 居民建議在盈暉臺路段南北行車線安裝偵速攝影機，有效管理車速，改善道路及行人安全。但該建議不獲運輸處接受，請詳細列明相關部門從 2012 年 6 月開始研究有關問題的日程表，參與人仕，考慮的因素，數據、分析、專業評估、達到現時結論的基礎。
- 5) 以下是偵速器安裝在灣路的一些例子，請將以下地點偵速器及警告示牌的位置資料及圖片提供給議員參考：
 - a) 尖山隧道
 - b) 沙田領隧道
 - c) 汀九橋至長清隧道向九龍方向路段
 - d) 華景山路下山路段近華員邨

文件提交於： 2014 年 11 月 4 日 深水埗區議會討論

文件提交人： 張永森