



## 強烈要求房署解決富昌邨鐵銹水質

### 漠視居民健康好不該

#### 背景：

富昌邨自 2001 年入伙，自今已有 16 年，富昌邨水管是用鍍鋅鋼管內搪膠。自 2014 年 7 月起我們收到富昌邨街坊反應水質有沉澱物，情況嚴重，有住戶更表示鐵鏽食水問題已出現了多時。經過我們長期跟進水質問題，測試水質，最後發現水中的沉澱物能用磁石吸起。我們要求房署更換喉管，換水錶，全邨驗水，然而富昌銹水問題更令傳媒關注，房署工程師更於議會上首次承認水質出現的是鐵銹，但表示仍未查出原因。

至 2016 年，我們再次收到住戶投訴，表示水質又出現鐵銹，於半年內更換了兩個水錶，水錶入水位置塞滿鐵銹。在我們跟進過程中，署方總表示出現鐵銹屬個別事件，富昌水質良好，唯問題一直困擾住戶。最近我們更透過化驗所抽取富昌邨水質作化驗，結果證明其中一水樣本含鐵量超標，鐵銹屬重金屬，嚴重影響健康。

我們已 2 月 22 日約見房署要求全邨驗水，查出鐵銹源頭。事隔個月，房署仍表示未找出鐵銹源頭。我們認為房署作為公屋居民大業主，鐵銹水質出現多年，重覆地出現，但未解決問題，漠視居民健康，

#### 要求：

1. 要求房署為富昌邨驗水，確保住戶食水水質安全。
2. 檢討現時富昌水管（鍍鋅鋼管內搪膠）物料質素，是否老化以至出現鐵銹。
3. 發現鐵銹住戶的水錶位是最底下位置，由於鐵銹有重量，因此鐵銹粒往下沉積，積滿水錶，最後受影響的是水錶位置最底下的住戶。因此要求房署要查證這事實及改善水錶位排序問題。
4. 房署檢查公共喉管及供水零件，檢查是否老化。

文件提交：本文提交二零一七年四月十三日深水埗區議會房屋事務委員會議

李炯，衛煥南，譚國僑

二零一七年三月廿八日