

有關「富昌邨食水質素問題」 房屋署的回應

房屋署一向重視樓宇供水設施的保養及維修，除了定期進行供水系統檢測外，屋邨辦事處每隔三個月會安排清洗各座樓宇水箱，亦會定期每年檢查供水喉管和配件狀況，及每兩星期檢查各座樓宇水泵房內的供水設施，以確保系統正常運作。

根據本署工程人員最近的調查及檢查供水系統後，證實現時富昌邨各座樓宇的食水管及水箱整體狀況良好，而相關的檢查仍會繼續按序進行。如發現供水系統出現問題，本署定會盡快安排維修或更換。

就最近有社區人士關注富昌邨內的食水質素事，並提出邨內其中有一住戶單位的食水樣本鐵含量的數值。為此，本署工程人員曾跟進了解箇中情況，並檢查了該單位內室內供水系統情況及進行適切的改善工程，以確保食水質素。至於該單位的水錶排位位置，是富昌邨的標準設計，同時也應用於該邨各座同層。然而本署工程人員仍會繼續進行定期檢查，如有需要，會作出相應的維修或更換。此外，為釋居民疑慮，本署於2016年12月及本年2月曾透過化驗所為富昌邨抽取食水樣進行測試，而有關測試結果符合相關水質指標的要求。

房屋署
2017年4月