

**要求部門檢視深水埗區路面及道路設施情況
盡量減低惡劣天氣下對社區的影響**

背景

本港於本月連續受到十號風球及黑色暴雨侵襲，深水埗多處在極端天氣影響下出現嚴重水浸及交通燈失靈的情況。我們明白特區政府已在事前進行了不少預防措施，並在惡劣天氣後第一時間進行了大量的社區善後工作，盡力減低對居民出入的影響。然而，我們認為相關政府部門亦需吸收是次惡劣天氣對深水埗區內造成不同程度破壞的經驗，重新檢視深水埗區路面及道路設施情況。同時，在惡劣天氣發生期間和之後，我們民建聯深水埗團隊亦收到不少居民反映社區上出現的問題，包括多條道路出現水浸及交通燈失靈的情況。而於9月1日下午懸掛八號風球期間，因興華街及元州街十字路口的交通燈失靈，更引發一宗交通意外。因此，為了減低惡劣天氣期間發生的意外，現希望向部門反映並作出跟進。

(1) 水浸黑點	(2) 交通燈失靈
a. 南昌街與長沙灣道交界	a. 興華街及元州街十字路口
b. 南昌街大埔道至石硤尾街一段	b. 發祥街與幸祥街交界
c. 南昌街福榮街至黃竹街一段	
d. 東京街青山道一帶	
e. 保安道興華街一帶	

提問及要求

- (1) 要求渠務署跟進上述深水埗區內水浸黑點的問題；
- (2) 要求渠務署檢視及改善深水埗區內雨水排放系統，確保其排洪能力；
- (3) 要求相關部門交待上述交通燈失靈的原因及現況；
- (4) 要求相關部門加強對深水埗區內交通燈設施的巡查及作定期詳細檢查，以保障道路安全。

文件提交人：何坤洲、劉佩玉

文件提交日期：2023年9月13日

文件提交於2023年9月28日規劃發展及交通事務委員會上討論