



機電工程署



EMSD

香港特別行政區政府 機電工程署
香港九龍啟成街3號

Electrical and Mechanical Services Department
Government of the Hong Kong Special Administrative Region
3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong
www.emsd.gov.hk

Our reference 本署檔號： () in EMSD BTSD-TS1/1-70/1

Telephone 電話號碼： (852) 2808 3255

Your reference 來函檔號：

Facsimile 圖文傳真： (852) 2576 7276

傳真: 2785 4218

深水埗區議會
規劃發展及交通事務委員會

鍾秘書：

有關深水埗元洲街及興華街十字路口及發祥街與幸祥街交界交通燈失靈事宜

本署在9月13日收到深水埗區議會規劃發展及交通事務委員會就題述事宜的提問及邀請本署派員出席第二十一一次會議，現謹覆如下：

多謝閣下及委員會對交通燈的關注。

本署工程師在9月28日因其他工作會議安排而未能出席第二十一一次會議，現附上書面回覆(附件一)，以供參考。如需進一步資料，請與本署工程師吳文韜先生(電話：2808 3319)或代行人聯絡。

機電工程署署長

(袁志立 代行)



2023年9月21日

提問及要求	回覆
(3) 要求相關部門交待以下交通燈失靈的原因及現況； a. 元州街及興華街十字路口 b. 發祥街與幸祥街交界	a. 元州街及興華街十字路口 根據資料顯示，機電工程署在 2023 年 9 月 1 日下午 12 時 18 分收到該組燈號故障報告，當時正值懸掛八號西北烈風信號，經審慎考慮當時天氣狀況及評估風險後，機電工程署維修團隊在下午 5 時許到場進行檢查(圖一)，發現交通控制器因天雨入水造成電子零件損壞，需要更換零件，惟正值天雨情況，未能即時更換零件，故安排在天氣狀況有所改善後再作維修。 在 9 月 2 日下午 3 時 06 分，雖然正值懸掛八號東南烈風信號，維修團隊在評估當時天氣狀況合適進行維修工作後，再次到場檢查有關交通燈設施。在更換零件及測試後，該組交通燈在下午 4 時 20 分恢復正常運作。 b. 發祥街與幸祥街交界 根據資料顯示，機電工程署在 2023 年 9 月 2 日晚上 10 時 38 分收到該組燈號故障報告，維修團隊即時到場檢查，發現交通控制器的漏電保護裝置被觸發，經重置有關裝置及再次檢查後，該組交通燈在晚上 10 時 53 分恢復正常運作。
(4) 要求相關部門加強對深水埗區內交通燈設施的巡查及作定期詳細檢查，以保障道路安全。	現時所有深水埗區內的交通燈號都已連接到區域交通控制系統及由該系統協調。在燈號故障時，區域交通控制系統會通知運輸署及機電工程署維修團隊到場檢查及維修。另外，如果市民發現交通燈設施損壞時，可以致電 1823 或機電工程營運基金維修熱線 (24 小時) 2333 3762。



圖一 機電工程署維修團隊在 2023 年 9 月 1 日
到元州街及興華街十字路口檢查交通控制器