

康樂及文化事務署
關注深水埗東行人路地磚凹凸不平問題
書面回應

康樂及文化事務署(康文署)就題述文件提問的回覆如下：

2. 就行道樹而言，康文署主要負責路旁樹木的護養工作，而修復街道路面的工作主要由路政署負責。康文署在定期巡查時若發現樹穴的空間不足，會與路政署和運輸署研究擴大樹穴的可行性。這不但能為樹木提供生長空間，同時亦可舒緩路面不平的情況。一般而言，當路政署察覺到樹根往地面生長而引致路面地磚出現凸起的情況，亦會聯絡康文署提供協助。康文署會聯同路政署檢視及考慮各種相關情況，包括樹木生長狀況、實際環境因素、行人及交通等因素後，制訂可行的解決方案，例如擴大樹穴後重鋪路面，讓樹根有合適的生長空間，以免引致地磚凸起。

3. 由於又一村屬於早期規劃及發展的地區，其中海棠路、紫藤路、地錦路、石竹路、高槐路、玉蘭路及壽菊路等路面狹窄，種植多年的樹木其樹根已深入泥土並向四周生長，而部份樹木的根部因生長較為粗壯以致部份樹根佔據行人路的情況出現。若希望徹底平整路面，往往需要移除或修剪大量樹根，唯此舉會嚴重影響樹木結構及穩定性，並可能增加樹木倒塌風險。從公眾安全及樹木保育角度，應避免對樹木作不必要的干擾。康文署會繼續與路政署保持緊密溝通及合作，在不影響樹木結構及穩定性的情況下商討修復街道路面的可行性及方案。就文件中所述又一村樹木最新狀況及相片，請參閱附件。

4. 另一方面，就大坑東彩龍酒樓對出的一棵細葉榕，康文署已於本年 3 月 5 日與路政署進行實地視察，路政署將會為有關樹穴進行修復工作。

康樂及文化事務署
深水埗區康樂事務辦事處
2025 年 3 月

又一村樹木最新狀況及相片

壽菊路



文件中相片



石栗(樹木編號 SSP 468)
(攝於 2025 年 3 月 7 日)



文件中相片



石栗(樹木編號 SSP 488)
(攝於 2025 年 3 月 7 日)

丹桂路



文件中相片



木麻黃(樹木編號 SSP 382)
(攝於 2025 年 3 月 7 日)



文件中相片



石栗(樹木編號 SSP 384)
(攝於 2025 年 3 月 7 日)