

深水埗區議會
地區設施及工程委員會

[地區設施及工程委員會文件第 20/2025 號]

深水埗區的供水和排污承受力應對

[地區設施及工程委員會文件第 21/2025 號]

關注永隆街及元州街一帶爆鹹水事件，建議加強日常檢查維修

水務署回覆如下：

感謝各位議員對最近深水埗永隆街近元州街交界發生水管漏事故的關注及建議。本署十分重視水管爆裂或滲漏事故所帶來的影響，並一直致力確保供水管網有效運作。

水務署自 2016 年起為食水分配管網建立「智管網」(WIN)，並已於 2025 年 3 月底完成設立約 2400 個監測區域，當中包括深水埗區內 87 個監測區域，以分而治之和持續監察的策略協助加強管理供水管網滲漏，及為滲漏水管進行快速維修，以維持供水管網的健康狀況。

「智管網」除了能監測管網滲漏以適時為耗損水管進行維修工程外，亦可透過供水管網中所裝設的水壓管理裝置，探測及調節水管內的水壓，以減少水管爆裂或滲漏的風險。

水務署已開展優化「智管網」的工作，主要包括以下兩方面：

(i) 分階段擴大「智管網」的監測範圍至食水主幹水管及餘下尚未設有「智管網」的食水分配管網，在策略性位置安裝監測水管流量和水壓的傳感器，以便更全面覆蓋食水供水網絡；及

(ii) 展開提升現有「智管網」的功能，包括分階段更新監測水管流量和水壓的傳感器，以收集即時數據，加快偵測管網異常情況。

我們會繼續密切檢視深水埗區內的供水管網狀況。若發現水管有異常狀況，本署定會盡快作出跟進。

水務署

2025 年 7 月