

關注永隆街及元州街一帶爆鹹水事件，建議加強日常檢查維修

背景：

近日 2025 年 6 月 22 日晚上，據水務署及警務處表示，永隆街及元州街有鹹水喉爆裂引致，因鹹水喉管出水處屬於馬路，有四個出水口，引致行人路及行車路水浸，部門關掉水掣及封路，在涉事渠管進行更換水渠工程，並通知在福榮街 344-348 號及元州邨暫停供鹹水。維修工程於 6 月 24 日早上完成和恢復鹹水供應。感謝警務處及水務署部門迅速回應和跟進突發事件，有效減低對市民滋擾。

由於爆鹹水事件發生在長沙灣舊區一帶路段，事件對居民影響頗大，隨著供水網絡仍會繼續老化和耗損，水管爆裂和滲漏的風險依然存在。如果我們不妥善管理供水網絡，情況可能會惡化。建議政府部門採取有效措施，以有效加強預防大型及突發渠管爆裂事故發生，保障市民出行安全及供水穩定。

查詢：

請相關部門就上述事件提供原因及後續跟進安排。

建議：

1. 為深水埗等舊區 50 年樓齡以上路段，進行鹹水管網檢測，優先使用探漏技術定位潛在破損點。設立快速應變小組，對高風險區域實施每週壓力測試，加快處理突發事故的時間。
2. 建立多部門協作數據庫的道路工程協同機制，將燃氣、電力、電訊網等公營工程單位共享開挖計劃，由水務署同步檢查沿線水管狀況，避免重複開挖，減低多次掘路引致渠管損壞的風險。
3. 加強推進 WIN 智管網項目範圍，利用大數據分析，及早發現和修復管網問題，進行管線維修和更新，以減少地下管線破裂所引發的水浸及路陷，並對損毀嚴重的路段，進行全面重鋪，徹底解決問題。

文件交 7 月 10 日深水埗區議會地區設施及工程委員會討論。

提交人：

龐朝輝、陳偉明、何坤洲、林家輝、張德偉、吳婉秋、劉佩玉、林偉文、陳國偉

2025 年 6 月 24 日