



關注大坑東 2 號遊樂場公共設施的安全及管理

近日接獲多名居民反映，指大坑東 2 號遊樂場內多項公共設施的管理及保養存在不同程度的問題，對附近使用有關設施的居民尤其是長者構成安全隱患；另外，部分使用者的行為亦對他人構成影響，相關問題包括：

1. 遊樂場內地磚出現龜裂，導致路面凹凸不平，令使用者特別是長者容易跌倒（見圖一）；
2. 遊樂場內欠缺指示牌明文表示場內禁止的活動及行為（如攜帶寵物、踏單車、踩滑板），當有市民違反規則進行相關活動及行為，容易與長者及幼童發生碰撞（見圖二）；
3. 遊樂場內部分座椅中間設有種植花圃，其圍邊的石壘位置及高度設計或容易絆倒長者（見圖三）；
4. 遊樂場內座椅老舊，且其設計或導致現時使用未能符合設計原意（如讓露宿者長期霸佔），影響居民正常使用（見圖四）。

建議：

1. 更換受損地磚，確保路面平整，保障市民安全；
2. 在各主要出入口及當眼位置，增設清晰的指示牌列明的活動及行為，包括不可攜帶寵物入內、不可踏單車及踩滑板，並加強保安人員的巡查與勸喻；
3. 增加花圃石壘的結構，或在石壘邊緣塗上黃色警告漆，透過令石壘更顯眼，提升市民的警惕，避免被石壘絆倒而受傷；
4. 盡快更換或翻新老舊座椅，並在座椅中間全面加裝扶手，確保公共資源能讓更多市民合理使用。

文件提呈 2026 年 9 月 10 日深水埗區議會地區設施及工程委員會討論。

提呈人：李詠民、陳麗紅

2026 年 8 月 25 日

圖一：



圖二：



圖三：



圖四：

